

INSPECTOR /
 INSPECTORA

ESTABLECIMIENTO	Nom comercial / Nombre comercial <u>RESIDENCIA SERRANAS S.L.</u>	Localitat / Localidad <u>ZARZA</u>		
	Adreça / Domicilio <u>C/ JOAN RUYTER N.º 30</u>	Tel. <u>911 883250</u>	Fax	
	Tipus / Tipo <u>A.S. SERRANAS</u>	Activitat / Actividad <u>ACCIÓN SERRANAS</u>	Nre. treballadors / N° trabajadores	Places / Plazas

INTERESSAT	DNI / CIF <u>A-57346926</u>	Llinatges i nom - Raó social / Apellidos y nombre - Razón social <u>MARIMON SERRANAS S.A.</u>			
	Adreça / Domicilio <u>VIA MARIMON 43</u>		Localitat / Localidad <u>MARIMON</u>		
	Província <u>ZARAGOZA</u>	CP <u>50500</u>	Tel.	Fax	A/e <u>despacho@marimon.com</u>

FETS / HECHOS

Se realizó visita de inspección al dicho establecimiento por
 provenir a control de los alimentos sometidos a
 1- Inspección de las instalaciones de los establecimientos de
 restauración al certificado de autorización de servicios sanitarios
 2- Disponer de registros de mantenimiento y limpieza
 3- el técnico José Antonio Sánchez después de haberse
 presentado a control de los alimentos sometidos en octubre de 2021
 4- Se realizó medición de temperatura en cinco puntos
 de la zona de refrigeración
 - salida de aire a 19,2°C en el exterior
 - Temperatura ambiente 18,0°C (M) Temperatura ambiente 18,5°C
 - Temperatura 4,7°C
 - Temperatura 24,2°C (M) Temperatura ACS (M) Tomada
 al día siguiente al día 1 ACS a 50,0°C
 AFCA a 22,5°C en el exterior
 - Temperatura 20,6°C (M) Temperatura AFCA (M) Tomada
 al día siguiente al día 1 ACS a 48,0°C en el exterior
 AFCA a 22,5°C en el exterior
 - La ACS se eleva a 50,0°C a las 2-3 horas

ES CONCEDEIX UN TERMINI PER ESMENAR LES DEFICIÈNCIES FINS AL DIA
 SE CONCEDE UN PLAZO PARA SUBSANAR LAS DEFICIENCIAS HASTA EL DÍA DE DE

DATA / FECHA <u>Juli 2 de 2021</u>	Hora:
PERSONES DAVANT LES QUALS S'EFFECTUA LA INSPECCIÓ I/O PROVA DE MOSTRA PERSONAS FRENTE A LAS QUE SE EFECTUA LA INSPECCION Y/O PRUEBA DE MUESTRA Càrrec a l'empresa / Cargo a la empresa <u>Director</u>	Signatura / Firma:
Nom / Nombre	INSPECTOR / A
DNI:	



Com a continuació de l'acta / Como continuación del acta:

Plantació 210 (4) dues ACS (púb. T=20°C)

el degre corres al aq. ACS T=24°C
AFCH = 115°C CIA 185°C

5. Per la 1.ª de vent se observen les següents deficiències:

a) La T_{amb} amb una temperatura de 50°C en algun moment de l'acta, existint un diferenc de 7 graus entre diferents parts de la instal·lació, pel que s'ha de revisar el circuit de aïllament i la instal·lació corresponent del aq.

b) No hi ha validació prou de aïllament de la instal·lació de aigua calenta sanitària (ACS) i no hi ha registre de T_{amb} i T_{amb} de la instal·lació.

c) No presenten certificació de la última revisió a desenvolupar-se i actualitzar de l'art. 10 de la llei 17/2003, de 28 de febrer del 2003, sobre el dret d'informació i accés a la informació pública.

FETS / HECHOS

DATA / FECHA 20 de febrer de 20 21

PERSONES DAVANT LES QUALS S'EFFECTUA LA INSPECCIÓ I/O PROVA DE MOSTRA
PERSONAS FRENTE A LAS QUE SE EFECTÚA LA INSPECCIÓN Y/O PRUEBA DE MUESTRA

Signatura [Signature]

Nom / Nombre _____
DNI: _____

INSPECTOR/A