



G CONSELLERIA
 O SALUT
 I DIRECCIÓ GENERAL
 B SALUT PÚBLICA
 / I PARTICIPACIÓ
 SERVEI DE SALUT AMBIENTAL

ACTA Núm. 5712/2022

INSPECTOR /
 INSPECTORA

EQUIPS DE MEDICIÓ/EQUIPOS DE MEDICIÓN:
 TERMÒMETRE / TERMÓMETRO EA 10615
 FOTÒMETRE / FOTÓMETRO EA 1315

ESTABLIMENT ESTABLECIMIENTO	Nom comercial / Nombre comercial RESIDENCIA SENIORS MONTUÏRI		Localitat / Localidad MONTUÏRI	
	Domicili / Domicilio POLIG. 4 PARCEL·LA 9-15		Tel. 971646367	E-mail:
	Tipus / Tipo RESIDENCIA 3ª EDAT	Activitat / Actividad LEGIONEL·LA	Núm. treballadors / N° trabajadores	Places / Plazas 120

INTERESSAT INTERESADO	DNI / CIF A51731469126		Llinatges i nom - Raó social / Apellidos y nombre - Razón social MANACONS SENIORS SA		
	Domicili / Domicilio VIA PALMA 47		Localitat / Localidad MANACON		
	Província IB	CP 07500	Tel.	Fax	E-mail

Es realitza visita d'inspecció al citat establiment amb l'objectiu de la campanya de recollida de mostres a residències per realitzar anàlisi de legionel·la i per la supervisió del RD 865/2003. Resultant que:

1) s'observa les següents mostres i s'han fet les següents deteccions:

- (M1) Aire de purga Aquecedor calenta $T = 27^{\circ}\text{C}$
- (M2) Aire de purga Aquecedor $T = 53^{\circ}\text{C}$
- (M3) Ducte a Hab. 109 (distal) ACS preflush
- v.c. (M4) Aire de lavabo: AFCH $\rightarrow T = 19,5^{\circ}\text{C}$ $\text{CNR} = 0,44 \text{ pp}$
ACS $\rightarrow T = 53,2^{\circ}\text{C}$
- (M5) Aire de lavabo: Habitat 21 AFCH preflush
AFCH $\rightarrow T = 22,3^{\circ}\text{C}$ $\text{CNR} = 0,84 \text{ pp}$
ACS $\rightarrow T = 52,7^{\circ}\text{C}$
- (M6) Ducte a Bany Geriatric planta baixa (verd) ACS preflush
Aire de lavabo: AFCH $\rightarrow T = 25,1^{\circ}\text{C}$ $\text{CNR} = 0,76 \text{ pp}$
ACS $\rightarrow T = 45,3^{\circ}\text{C}$ $\text{CNR} = 0,05 \text{ pp}$
- (M7) Ducte a Hab. 05 AFCH preflush
AFCH Aire de lavabo: AFCH $\rightarrow T = 23,7^{\circ}\text{C}$ $\text{CNR} = 0,40 \text{ pp}$
ACS $\rightarrow T = 53,7^{\circ}\text{C}$

- Aljub \rightarrow 1 $\text{CNR} = 0,41 \text{ pp}$ $\text{pH} = 8,1$
 - Aljub \rightarrow 2 $\text{CNR} = 1,08 \text{ pp}$ $\text{pH} = 8,3$

2) també s'observen les següents temperatures:
 Aquecedor = 55°C Aquecedor = 55°C

3) a l'moment de la inspecció s'observen les següents deficiències:

ES CONCEDEIX UN TERMINI PER ESMENAR LES DEFICIÈNCIES FINS AL DIA
 SE CONCEDE UN PLAZO PARA SUBSANAR LAS DEFICIENCIAS HASTA EL DÍA DE DE

DATA / FECHA Montuïri, a 23 de març de 2022 Hora:

PERSONES DAVANT LES QUALS S'EFFECTUA LA INSPECCIÓ I/O PROVA DE MOSTRA
 PERSONAS FRENTE A LAS QUE SE EFECTÚA LA INSPECCIÓN Y/O PRUEBA DE MUESTRA

Càrrec a l'empresa / Cargo en la empresa Teac International

Nom / Nombre:

DNI:

Firma:

INSPECTOR / A